

An die Verwaltung der Stadt Löhne
vertreten durch den Bürgermeister
Oeynhausener Straße 41
D – 32584 Löhne

Anfrage

Unser Az: 59/2023

Titel:

Zustand der Umkleidekabinen an Löhner Schulen und Sportstätten

Hintergrund:

Die im Anhang beigefügten Bilder stammen aus der Sporthalle am Gymnasium. Seitens der CDU-Fraktion stellt sich nunmehr die Frage, ob diese Zustände repräsentativ für alle Umkleidebereiche bzw. Duschen für die Löhner Schulen sind.

Hierzu folgende Fragen:

- In welchem Rhythmus werden diese Anlagen gereinigt? Wer kontrolliert die Anlagen?
- Mit welchen Kosten rechnet die Verwaltung für die Reinigung?
- Gibt es eine Aufstellung in welchem Zustand sich die einzelnen Anlagen an den jeweiligen Schulen befinden? Hier bittet die Fraktion um eine detaillierte Aufstellung.
- Sind die Zustände am Gymnasium der Verwaltung bereits bekannt? Wenn ja, wie wurde hierauf bisher reagiert? Wenn nein, warum nicht?
- Wie sehen die weiteren Planungen für die Renovierung der Duschen und Umkleiden in den einzelnen Schulen aus? Hier bittet die Fraktion um eine detaillierte Aufstellung.
- Welche Anlagen sind der Verwaltung bereits bekannt die einen ähnlichen Zustand aufweisen? Welche Kosten wurden für die weiteren Renovierungen bereits ermittelt wurden?



Fraktion im Rat der Stadt Löhne

Die CDU-Fraktion bittet darum, für die nächste Sitzung eine konkrete und detaillierte Stellungnahme zum obigen Thema vorzubereiten, die den Mitgliedern im Vorfeld zugeht.

Löhne, den 24. April 2023

gez. Prof. Dr. Maik Büssing
Fraktionsvorsitzender

gez. Friedhelm Abke
stellv. Fraktionsvorsitzender

gez. Andre Schröder
Ratsherr



Abbildung 01: Duschen am städtischen Gymnasium



Abbildung 02: Duschen am städtischen Gymnasium - hier: Ablüftung



Abbildung 03: Duschen am städtischen Gymnasium - hier: Abflüsse



Abbildung 04: Waschbecken am städtischen Gymnasium